BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-233083

(43) Date of publication of application: 18.09.1989

(51)Int.Cl.

B23K 26/00 B23K 26/02

(21)Application number: 63-056366

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

11.03.1988


(72)Inventor: KANEHARA YOSHIHIDE

OGAWA SHUJI

(54) POSITION CORRECTING DEVICE FOR LASER BEAM MACHINING

(57)Abstract:

PURPOSE: To calculate the slippage of the set position of a laser light and the actual machining position and to correct the dislocation at high accuracy by detecting the machining line of a work from the same axial direction as the optical axis of the laser light projected on the work. CONSTITUTION: A slider 7 is inserted into a laser light path by stopping the projection of a laser light and a work 5 is lighted by a lighting device 18. The light reflected by a mirror 6 by being transmitted to the same axial direction as the optical axis of a laser light 2 from the machining line 13 of a work 5 is observed by a TV camera 12 through a peep hole 11 and the machining line of the work 5 is photographed. The image signal of the machining line is transmitted to a work position arithmetic means 14 and displayed on an image displaying means 15. The position of the machining line 13 and its slippage can be visualized by providing a cursor line 9 on the screen. On the other hand, the machining line 13 and its direction are fed to a



correction amt. calculating means 16, the correction amt. of each machining position is operated from the slippage of the data of a machining program and the current position data and the machining position is corrected by moving a work head 1.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

平1-233083 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Ci. 4

識別記号

庁内整理番号

個公開 平成1年(1989)9月18日

B 23 K 26/00 26/02

P-8019-4E $A - 8019 - 4\tilde{E}$

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全8頁)

図発明の名称

レーザ加工位置補正装置

顧 昭63-56366 ②特

翻出 願 昭63(1988) 3月11日

個発 明者 原 金

好

愛知県名古屋市東区矢田南5丁目1番14号 三夢電機株式

会社名古屋製作所内

四発 明 老 小 川 圕 冶

愛知県名古屋市東区矢田南5丁目1番14号 三菱電機株式

会社名古屋製作所内

仍出 願 三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

29代 理 弁理士 佐々木 宗治 人

外2名

1. 発明の名称

レーザ加工位置補正装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) レーザ光を加工レンズにより集光し、被加工 物の加工を行なうレーザ加工装置において、

上記被加工物に照射されるレーザ光の光軸と同 軸方向に入射される上記被加工物の加工線からの 光の方向を変えて出力するミラーと、

該ミラーから出力された光により上記加工線の 映像を読み取るイメージセンサと、

該イメージセンサで 得た 画 象 信号を解析して加 工位置のずれ量を算出する加工位置演算手段と、

袋加工位置演算手段で算出したずれ量と加工プ ログラム及び被加工物の現在位置とから加工位置 の補正量を算出する補正量算出手段とを確えたこ とを特徴とするレーザ加工位置補正装置。

3. 発明の詳細な説明

[座 葉 上の 利用分野]

この発明は、レーザ加工装置の加工位置補正装

置に係り、特に加工プログラムされた図形と被加 工物の加工位置との位置合せの高精度化に関する ものである。

[従來の技術]

従来、レーザ加工において被加工物の加工線の ずれを補正する装置としては、例えば実開昭80-103587号公報に開示された溶接倣い制御装置があ

第7回は実開昭。80-103587号公報に示された溶 接倣い制御装置の構成を示し、図において、(1) は加工ヘッド、(2) はレーザ光、(8) はレーザ光 (2) を集光する加工レンズ、(4) は加工レンズ (3) で集光されたレーザ光(2) の焦点位置である。 (50)は第8図の説明図に示すように、加工ヘッド (1) の溶接進行方向(51)先端部に取付けられたフ ァイバースコープであり、ファイバースコープ (50)は加工へッド(1) と共に図示しないメーソテ - ブルにより溶接線 (52)に沿って移動される。 (58)は溶接線倣い補正用の例えばテレビカメラか らなるイメージセンサであり、イメージセンサ

(53)へはファイバースコープ(50)を逝して溶接線 のずれの状態が光学的に伝えられる。(54)はイメ ージセンサ(58)で検出した海接線のずれを補正す る制御装置である。

上記のように構成された溶接倣い制御装置にお いては、溶接中に加工ヘッド(1) が溶接線(52)か らずれると、イメージセンサ(68)がファイバース コープ(50)を通してそのずれ畳を光学情報として 検出する。イメージセンサ(58)は検出したずれ量 を電気信号に変換して制御装置(54)に送る。制御 袋筐(54)は送られたずれ量を表わす信号により溶 接線(52)と直交する方向に加工ヘッド(1) を移動 して、溶接線 (52)に対する加エヘッド(1) の位置 を補正することにより溶接線做いを行なっている。 [発明が解決しようとする採題]

上紀従来の溶接倣い制御装置は、加工ヘッド (1) の海接進行方向先端部に取付けたファイバー スコープ(50)により溶接線からのずれを検出して いるため、直線からなる溶接線を追従することは できるが、複雑な形状の加工線、例えばNCプロ

グラムされた加工線等に対しては沿從することが できないという問題点があった。

すなわち、例えばテレビカメラからなるイメー ジセンサは面索数が(256×256)から (1024×1024) であり、それ自体が有する分解他が有限である。 このため測定位置精度を高めるには写し出す領域 を小さく限定し、その領域を拡大しなければなら ない。例えば画素数が(258×258)の場合、10m 程 度の位置特度を得るためには 258×10чm - 2580 μm 、 すなわち約 2.6mm× 2.8mmの領域を拡大して撮影 しなければならない。このため、レーザ光の集光 点より外れた位置でずれを検出すると、加工線が 曲っている場合はテレビカメラの視野から外れて しまう場合がある。特に90皮または鋭角に曲った 複雑な形状の加工線では完全に視野から外れてし まうため、加工線に追從することができなくなる。 また、レーザ光の集光点の位置と検出点の位置

がずれているため、高精度な位置補正ができない という問題点もあった。

この発明は、かかる問題点を解決するためにな

- 3 -

されたもので、複雑な形状の加工線に高精度で位 置合わせすることができるレーザ加工位置制正数 . 置を得ることを目的とするものである。

[課題を解決するための手段]

この発明に係るレーザ加工位置補正装置は、被 加工物に照射されるレーザ光の光軸と同軸方向か ら被加工物の加工線をイメージセンサで読み取り、 このイメージセンサで得た画像信号を加工位置演 算手段で解析して加工位置のずれ量を算出し、こ のずれ量と加工プログラム及び被加工物の現在位 * 個とから補正量算出手段により加工位置の前正量 を算出することを特徴とする。

[作用]

この発明においては、被加工物の溶接や切断等 のレーザ加工を行なうときに、被加工物に照射す るレーザ光の光軸と同軸方向から被加工物の加工 線を検出することにより、レーザ光の風射位置で 加工プログラムで定めた設定位置と実際の加工位 置とのずれを算出するから、レーザ光の瓜前位置 で高精度にずれを補正することができる。

[实施例]

第1図はこの発明の一実施例を示す構成図であ る。図において、(1) ~(5) は第7図に示した従 来例と全く同じものである。第2回は第1回に示 した加工ヘッド(2) の側面断面図である。第1図。 第2図において(8) はミラー、(7) はミラー(8) を固定したスライダーである。スライグー(7) は 加工ヘッド(2) に固定された 2 本のガイド(8) に 掛動可能に取付けられている。(9) は加工ヘッド (2) の外壁側面部に固定され、スライダー(7) を 移動する駆動装置である。駆動装置(9) は例えば モータ、エアシリンダ、電磁ソレノイド等のいず れかからなり、制御スイッチ(10)の動作によりレ - ザ光 (2) が被加工物 (5) 上を照射していないと きにレーザ光(2) の光路にスライダー(7) を挿入 する。なお、このスライダー(1) をレーザ光(2) の光路に揮入しているときは、レーザ光(1)が被 加工物(5) を照射しないようにインタロックがさ れている。

(11)は加工ヘッド(1) の側壁に固定された収き

窓、(12)は加工ヘッド(1) の外壁側面部に取付け られたテレビカメラであり、テレビカメラ(12)は ミラー(8) と覗き窓(11)を通して被加工物(5) の 加工線(13)を撮影する。(14)はテレビカメラ(12) の映像信号から加工線(13)のずれ量を算出する加 工位置演算手段、(15)はテレビカメラ(18)の映像 信号から得た画像を表示する例えばテレビ受像器 からなる面像表示手段、(18)は加工位置演算手段 (14)で算出したずれ量から加工プログラムの補正 量を演算する例えば数値制御袋配からなる補正量 算出手段、(17)はX輪駆動モータとY軸駆動モー クを育し、袖正量算出手段(18)で演算した袖正量 により加工ヘッド(2) の位置を移動する駆動手段 である。なお(18)は被加工物(5) を照明して、テ レピカメラ(12)で被加工物(5)を撮影できるよう にする照明装置である。

第3図は上記加工位置演算手段(14)と補正量算出手段(18)との構成を示すプロック図である。図において、(21)はテレビカメラ(12)の映像信号を入力してサンプリングと選子化を行ないデジタル

- 7 -

量算出手段(16)のメモリ(28)にあらかじめ記憶された加工プログラムにしたがって移動するように加工へッド(1) を移動して、被加工物(5) をレーザ加工する。このレーザ加工を行なうときには、スライダー(7) は駆動装置(9) によりレーザ光(2) の光路から外れた位置に移動され、レーザ光(2) を選斯しないようになっている。

レーザ加工位置の補正を行なうときは、まずレーザ光(2)の照射を停止して駆動設置(8)によりスライダー(7)をレーザ光(2)の光路に押入した。第1 図に示すようにスライダー(7)に固定したこうー(6)の中心位置を照射するレーザ光(2)の光節上に移動する (ステップS1)。次に照明(5)の加工線(13)からレーザ光(2)の光軸と同軸を同に送られ、ミラー(6)で反射した光を現き窓(11)を通してテレビカメラ(12)で観測して、被加工物(5)の加工線(13)を撮影する (ステップS2)。

テレビカメラ (12)で撮影して得た被加工物 (5) の加工線 (13)の映像信号は、加工位置演算手段 値に変換する A / D 変換器、 (22)はデジタル値化された映像信号に画像様正等の処理をして画像信号とする C P U、 (23)は C P U (22)で処理された画像信号を記憶するメモリ、 (24)はメモリ (28)に記憶された画像信号に同期信号等必要な情報を加えて画像表示手段 (15)に 出力 する 画像出力器、 (25)は加工位置演算手段 (14)の信号を補正量算出手段 (16)に伝送するインターフェースである。

(28)は加工位置演算手段(14)からの信号を入力するインターフェース、(27)はメモリ(28)に記憶された加工プログラム等から補正量を演算する CPU、(28)は CPU(26)で演算した補正量によりX軸と Y軸駆動モータの駆動信号を送り出すサーボ側御袋優、(30)は軽知器である。

次に上記のように構成されたレーザ加工位置補正装置の動作を第4図に示したフローチャートを参照して説明する。

レーザ光(2) は加エヘッド(1) に取付けられている加エレンズ(3) により換光されて、被加工物(5) 上に悠点を結ぶ。この悠点位置(4) が、補正

- 8 -

(14)のA/D変換器(21)に送られる。A/D変換器(21)は送られた映像信号をデジタル値に変換してCPU(22)に送る(ステップS3)。CPU(22)はデジタル値化した映像信号を処理してメモリ(23)に記憶させる(ステップS4)。メモリ(23)に記憶させる(ステップS4)。メモリ(23)に記憶させる(ステップS4)。メモシれた画像と登録を表示手段(15)に出力して画像表示される(ステップS5)。この変われた画面には、第1図に示すように置けるのであるとY的方向にカーソル級(19)を設けて位置と、を方向とY的方向にカーソル級(19)を設けて位置と、ため方のとY的方向にカーソル級(19)を設けて位置と、なお、での画像表示はカラーであるほうが、被加工物(5)の加工線(13)をより容易に判断することができる。

一方、 C P U (22)はメモリ (23)に記憶された画像信号の画像情報処理を行なって画像の過談から加工線 (13)のずれを解析し、インターフェース (25)により加工線 (13)のずれ量とその方向を補正量算出手段 (18)に送る (ステップ S8)。 補正量算

出手段(16)のインターフェース(26)は加工位置演算手段(14)からの信号を受信し、CPU(21)に送る。CPU(27)は送られた信号をメモリ(28)に記憶すると共に、あらかじめメモリ(28)に記憶されたNCプログラム(31)と、駆動手段(17)の位置検出器(不図示)で検出した現在位置データ(83)及びずれ量(82)を読出し、加工ヘッド(2)のX軸方向とY軸方向の補正量を演算する(ステップS7)。

第 5 図は上記テレビカメラ (12)と、加工位置演算手段 (14)及び補正量算出手段 (18)により、加工へッド (2) の補正量を演算するときの具体例を示す説明図である。第 5 図において、 (84)は加工プログラム (31)にプログラムをれた加工図形を示す。この図形 (34)に X 軸が接する接点 (85A)・(35B) との4 点に加工へッド (2) を移動し、それぞれの位置でテレビカメラ (12)によりミラー (8) を介して加工線の映像信号により加工位置演算手段 (14)の C P U (22)で4点 (85A)・(35B)・(86A)・(36B) におけるずれ量を算出する。得られたX 軸

- 11 -

明したが、加工図形 (34)上の任意の点のずれ量を 求めても、上記與施例と同様に加工位置を初正す ることができる。

また、上記実施例においては、テレビカメラ (12)に入射する光を反射するミラー(6) をスライ ダー(1) に固定し、加工線(18)を検出するときに スライダー(1) によりミラー(8) を照射するレー ザ光(2) の光軸上に移動する場合について説明し たが、第6図に示すようにレーザ光(2) は透過し 可視光は反射する材料、例えばCO。レーザを用 いたガリウムひ架やジンクセレンからできている 平行板の ミラー(87)を加工レンズ(8) の前段に設 け、このミラー(37)で反射する可視光を用いてテ レピカメラ(12)で被加工物(5) の加工線(13)を検 出することもできる。このミラー(87)を用いると 加工位置の補正のみならず、加工中の被加工物 (5) の状態を監視することができる。なお、第6 図においては、ミラー(87)を加工レンズ(8) の前 段に設けた場合について説明したが、第1図に示 すように加工レンズ(3)の後段に設けても良い。

方向の2点(35A)、(35B) のずれ量の平均値と、Y 動方向の2点(36A)、(36B) のずれ量の平均値とを それぞれ求め、X 動方向とY 軸方向のずれ量を算 出して補正量算出手段(16)に送る。補正量算出手段(18)のCPU(27)は、加工プログラム(31)のデータと加工図形(34)の各点における現在位置データ(38)及びX軸方向とY軸方向のずれ量(32)により、各加工位置の補正量を演算する。

上記のようにして演算された補正型は、サーボ制御装置(29)に送られる。サーボ制御装置(29)は、この補正量により加工ヘッド(2) を移動させて加工位置の補正を行なう(ステップS8)。 なお、補正型算出手段(16)の報知器(80)は例えばブザー等からなり、ずれ畳が適正なとき、またはずれ畳が抽正できる範囲を越えたときなどに作業者にその内容を知らせるためのものである。

また、上記実施例においては、加工プログラム (31)にプログラムされた加工図形(84)がX軸とY 軸で接する接点におけるずれ量を算出して、X軸 方向とY軸方向のずれ量を求めた場合について説

- 12 -

さらに、上記実施例においては、加エヘッド(2)を移動する場合について説明したが、被加工物(5)を銀筐したメーソテーブルを移動する場合も上記実施例と同様に加工位置を初正することができる。

[発明の効果]

この発明は以上説明したように、被加工物のレーザ加工を行なうときに、被加工物に照射されるレーザ光の光輪と間軸方向から被加工物の加工線を検出することにより、レーザ光の照射位置で加工プログラムに定めた設定位置と変際の加工位置とのずれ量を算出して加工位置の位置決めを得なって自動的に補正するようにしたので、複雑な形状の加工線に対しても高額度で位置決めを行なうことができる効果を有する。

4. 図面の簡単な説明


第1図はこの発明の実施例を示す構成図、第2 図は第1図に示した実施例の加エヘッドの側面断面図、第3図は第1図に示した実施例の加工位置 演算手段と補正量算出手段を示すブロック図、第 4 図は上記実施例の動作を示すフローチャート、第 5 図は上記実施例の動作を説明する説明図、第 6 図は他の実施例を示す断面図、第 7 図は従来例を示す構成図、第 8 図は第 7 図に示した従来例の説明図である。


(1) … 加エヘッド、(2) … レーザ光、(3) … 加エレンズ、(4) … レーザ光の 無点位置、(5) … 被加工物、(6)、(87)… ミラー、(7) … スライダー、(11)… 覗き窓、(12)…テレビカメラ、(18)… 加工線、(14)…加工位置演算手段、(15)…表示手段、(18)… 補正量算出手段、(17)… 駆動手段。


なお、各図中同一符号は同一又は相当部分を示す。


代理人 弁理士 佐々木宗治

- 15 -









This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.